

	Commune : SAINT-DESIR	Rivière : L' Orbiquet
Grillage et balustrade du Pont du chemin du PN 45		
Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands	
Code : WEB_S_202311215251	Date de mise à jour : 12/11/2025
Auteur : valerieUR	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 0.19758772 / Y: 49.12757710	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495488.97 / Y: 6895604.86	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1975877 / Y: 49.1275771	
Code Hydro: I02-0400	Rive de référence: Gauche

	25 juin 2019	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019.			

GÉNÉRAL	
Code : WEB_R_202311215251	Date de mise à jour : 12/11/2025
Auteur : valerieUR	


Niveau visible

MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Oui	État du repère : Bon
Pérennité : Longue	Repère calculé : Non
PHEC : Oui	
SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS EFFECTUÉS PAR LA DREAL - 26/06/2019	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation	