



	Commune : SAINT-DESIR	Rivière : L' Orbiquet
Grillage et balustrade du Pont du chemin du PN 45		
Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtièrs Normands**Code** : WEB_S_202311215251**Date de mise à jour** : 12/11/2025**Auteur** : valerieUR**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.19758772 / Y: 49.12757710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 495488.97 / Y: 6895604.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1975877 / Y: 49.1275771**Code Hydro**: I02-0400**Rive de référence**: Gauche

	25 juin 2019	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019.			

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202311215251**Date de mise à jour** :**Auteur** : valerieUR

12/11/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉS EFFECTUÉS PAR LA DREAL - 26/06/2019**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation