



Commune : **MONCLEY**

Rivière : **L' Ognon**

## Passerelle d'accès au bâtiment au bout du chemin du moulin

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** 25OGNDT25\_S\_81

**Date de mise à jour :** 21/05/2025

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.89233710 / Y: 47.31133470

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 918463 / Y: 6694113.99

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8923371 / Y: 47.3113347

**Code Hydro:** U10-0400

**Rive de référence:** Gauche



**2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau à légèrement débordé sur la terrasse devant la façade Sud du bâtiment principal (à coté du petit pont).

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_81\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDT 25



Photo du repère