


Commune : **LES ABYMES****Résidence Marie-Galante #2**

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202510205012**Date de mise à jour :** 20/10/2025**Auteur :** DEAL971**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.52314940 / Y: 16.25120680**(RRAF 91)UTM 20N X:** 657826.47 / Y: 1797292.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.5231494 / Y: 16.2512068

Intérieur de la résidence (C08)

**10 octobre 2025**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202510205204**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

20/10/2025

Dépôts de matières solides

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DEAL Guadeloupe**CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION****Méthode :** Autre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m