

Commune : **POLIGNE**Rivière : **Le Semnon****Bâtiment au moulin de Roudun****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_SEMN_2**Date de mise à jour :** 29/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.68266395 / Y: 47.88194370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 350196.02 / Y: 6763880.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.682664 / Y: 47.8819437**Code Hydro:****Rive de référence:** Droite

Bâtiment au moulin de Roudun

**14 janvier 1962**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** La hauteur d'eau a atteint 1m à l'intérieur du bâtiment.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Sem_003_1962**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

29/12/2025



Fenêtre moulin de Roudun

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation