

	Commune : OREE D'ANJOU	Rivière : La Loire
Les Brevets		
Commentaires : Site CORELA S60R2 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Maine-Loire aval	
Code : LCI_S_7462	Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI	

--	--

GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: -1.19951680 / Y: 47.35008840	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 383111 / Y: 6702846	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1995168 / Y: 47.3500884	
Code Hydro: ----0000	Rive de référence: Gauche

	1938	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Mur extérieur			

GÉNÉRAL	
Code : SPCMLA_R_7462_1	Date de mise à jour : 21/02/2022
Auteur : SPC MLA	

	
Auteur - CORELA	

MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Non renseigné	État du repère : Mauvais
Pérennité : Non renseigné	Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné	

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018	
Type de repérage : Source bibliographique	
Organisme(s) : DDT 49	