

Commune : **CHAMBELLAY**Rivière : **La Mayenne****Ecluse****Commentaires** : Site CORELA S75R5 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : LCI_S_7796**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -0.68833220 / Y: 47.67797280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 423355 / Y: 6737304.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.6883322 / Y: 47.6779728**Code Hydro**: M---0090**Rive de référence**: Droite**1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Relevé CORELA**GÉNÉRAL****Code** : SPCMLA_R_7796_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MLA

04/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDT 49