

Commune : **SAINT-MARTIN-LYS** | Rivière : **L' Aude**
RD 117 - PR 9+300

Commentaires : RD 117 / RD 107 **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM11_S_646 Date de mise à jour : 08/09/2017
 Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 2.22779762 / Y: 42.81536620
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636777.84 / Y: 6190961.38
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2277976 / Y: 42.8153662
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné

13 Septembre 1963
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Rocher. non trouvé - rocher situé sous la baraque de pompage accès dangereux et risqué. Date d'enquete : 24/10/2001

GÉNÉRAL
 Code : DDTM11_R_646_1 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : DDTM 11



MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -
 Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDTM 11