

Commune : **SAINT-MARTIN-LYS** | Rivière : **L' Aude**  
**RD 117 - PR 9+300**

Commentaires : RD 117 / RD 107 **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_646      Date de mise à jour : 08/09/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 2.22779762 / Y: 42.81536620  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636777.84 / Y: 6190961.38  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2277976 / Y: 42.8153662  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Non renseigné

**13 Septembre 1963**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Rocher. non trouvé - rocher situé sous la baraque de pompage accès dangereux et risqué. Date d'enquete : 24/10/2001

**GÉNÉRAL**  
 Code : DDTM11\_R\_646\_1      Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : DDTM 11



**MARQUE**  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -**  
 Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDTM 11