


Commune : **MERIAL**

Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 - PR 8,200

Commentaires : Pont de fer


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_965 **Date de mise à jour** : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96450202 / Y: 42.77521020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615163.68 / Y: 6186742.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.964502 / Y: 42.7752102

Code Hydro: Y1100500 **Rive de référence**: Non renseigné


13 septembre 1963

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Culée gauche. repère non trouvé - pont dégradé. Date d'enquete : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_965_1 **Date de mise à jour** : 13/09/2017

Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Disparu

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11