

	Commune : OREE D'ANJOU	Rivière : La Loire
La Guérite		
Commentaires : Site CORELA S62R2 - Porte - Mauvais état - à préciser		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7451**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.23906880 / Y: 47.33862570**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 380061 / Y: 6701734**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.2390688 / Y: 47.3386257**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

	1936	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Porte bois			

GÉNÉRAL**Code :** SPCMLA_R_7451_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 49