

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Atelier et garage Montfortains****Commentaires** : Site CORELA S59R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : LCI_S_7502**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -1.03504870 / Y: 47.36198790**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 395578 / Y: 6703519**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.0350487 / Y: 47.3619879**Code Hydro**: ----0000**Rive de référence**: Gauche**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Mur extérieur**GÉNÉRAL****Code** : SPCMLA_R_7502_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDT 49