

	Commune : LAVOYE	Rivière : L' Hardillon
	Pont de la D165a, rive droite	
Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : WEB_S_201901314439 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : E. Baradel - EntenteOA




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / **Y:** 6884940.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282
Code Hydro: H1017000 **Rive de référence:** Non renseigné

	Date inconnue ou approximative
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901314458 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : E. Baradel - EntenteOA



MARQUE

Texte : Repère de crue
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

Commune : **LAVOYE**Rivière : **L' Hardillon****Pont de la D165a, rive droite****Commentaires :** Repère posé par l'Entente Oise-Aisne**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** WEB_S_201901314439**Date de mise à jour :** 23/06/2021**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.13874100 / Y: 49.04528200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 856340 / Y: 6884940.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.138741 / Y: 49.045282**Code Hydro:** H1017000**Rive de référence:** Non renseigné**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** Rive Droite Pont D16**Date de mise à jour :****Auteur :** E. Baradel - EntenteOA

24/07/2025

MARQUE**Texte :** Repère de crue Rive Droite Pont D165a**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné