

Commune : **LAVOYE**Rivière : **L' Hardillon****Pont de la D165a, rive droite****Commentaires :** Repère posé par l'Entente Oise-Aisne**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** WEB\_S\_201901314439**Date de mise à jour :** 23/06/2021**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.13874100 / Y: 49.04528200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 856340 / Y: 6884940.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.138741 / Y: 49.045282**Code Hydro:** H1017000**Rive de référence:** Non renseigné**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** Rive Droite Pont D16**Date de mise à jour :****Auteur :** E. Baradel - EntenteOA

24/07/2025

**MARQUE****Texte :** Repère de crue Rive Droite Pont D165a**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné