



Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Rivière : Le Riou de l'Argentière

## CHEMIN DES GONGUES - GOLF - statues dans le golf

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_PHE06\_S\_0684

**Date de mise à jour :** 04/07/2016

**Auteur :** Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.91740120 / Y: 43.52742340

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1016675.3 / Y: 6277673.31

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.9174012 / Y: 43.5274234

**Code Hydro:** Y5500580

**Rive de référence:** Non renseigné



**3 Octobre 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** amas de branches visibles sur les statues

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_PHE06\_R\_0684\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

10/05/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 05/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Service de Restauration des Terrains en Montagne



Photo PHE - Auteur : RTM