


Commune : **PONTIVY****Magasin de vêtement , 57 rue Albert de Mun**Rivière : **Le Blavet****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 56178-031**Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.95956750 / Y: 48.05205410**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256395.9 / Y: 6789156.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9595675 / Y: 48.0520541**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** BP20\_PONTIVY**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

31/07/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

Partie métallique sur le coté du magasin Super Sport en 2001

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**PARTIE MÉTALLIQUE SUR LE COTÉ DU MAGASIN SUPER SPORT EN 2001****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Inondation au niveau du bas de la partie métallique mais position incertaine donc le sol étant en pente indication de l'incertitude de 10 à 30cm à partir du sol.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au niveau de la partie métallique sur le coté du magasin Super Sport en 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)