


Commune : **SAINT-NICOLAS-DE-REDON**Rivière : **La Vilaine****Quartier de la Broussais à Saint-Nicolas-de-Redon****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC_44185_025**Date de mise à jour :** 20/10/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.06929158 / Y: 47.63933820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 319623.08 / Y: 6738764.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.0692916 / Y: 47.6393382**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Gauche

Survol drone du quartier de la Broussais à Saint-Nicolas-de-Redon le 31/01/2025 - photo SDIS 44

**31 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Le maximum de l'inondation sur Saint-Nicolas-de-Redon était le 30/01/2025. Le survol en drone du SDIS 44 était le lendemain en tout début de décrue (niveau plus bas de 5-10cm).**GÉNÉRAL****Code :** SPC_44185_025_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

20/10/2025



Survol en drone du quartier de la Broussais à Saint-Nicolas-de-Redon le 31/01/2025 - photo SDIS 44

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 44 - JANVIER 2025 - 30/01/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDTM 44