


Commune : **PLUHERLIN**Rivière : **L' Arz****Pont Moulin de Bois Bréhan****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_Arz_007**Date de mise à jour :** 03/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.40389240 / Y: 47.71381880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 295119.99 / Y: 6748685**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.4038924 / Y: 47.7138188**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:**

Accès Moulin de Bois Bréhan

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 10 cm d'eau sur le pont.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Arz_007_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Pont Moulin de Bois Bréhan