


Commune : **PLUHERLIN**Rivière : **L' Arz****Pont Moulin du Bragoux à Pluherlin****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côti ers Bretons**Code :** RC_Arz_008**Date de mise à jour :** 03/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.39003534 / Y: 47.71515850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 296166.75 / Y: 6748762.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3900353 / Y: 47.7151585**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:**

Accès au pont Moulin du Bragoux

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 20 à 30 cm d'eau sur le pont.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Arz_008_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Pont Moulin du Bragoux