

Commune : **SAINT-JACUT-LES-PINS**Rivière : **L' Arz****Lieu-dit Pont Robert à Saint-Jacut-les-Pins****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côti ers Bretons**Code :** RC_Arz_018**Date de mise à jour :** 05/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.19814731 / Y: 47.69518860**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 310376.31 / Y: 6745584.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.1981473 / Y: 47.6951886**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:** Droite

Vue aérienne lieu-dit le Pont Robert

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau a atteint le tas de bois en janvier 2001.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Arz_018_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu

Route bordant le repère "tas de bois"

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation