

Commune : **SERENT**Rivière : **La Claie****Moulin de Boiry****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_CI_007_2001**Date de mise à jour :** 16/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.48664860 / Y: 47.79515790**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 289556.93 / Y: 6758128.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.4866486 / Y: 47.7951579**Code Hydro:** J84-0300**Rive de référence:** Non renseigné**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Côte de la laisse de crue à + 20 à 30 cm du niveau du sol du moulin.**GÉNÉRAL****Code :** RC_CI_007_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

16/12/2025



Moulin de Boiry

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation