

Commune : **BREHAN**Rivière : **Le Lié****Le moulin à papier à Bréhan****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Lié_011-12**Date de mise à jour :** 19/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.66863578 / Y: 48.04562950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 277962.21 / Y: 6786849.55**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6686358 / Y: 48.0456295**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite

Repère au pied du mur du moulin

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le moulin à papier, en aval des ouvrages. Le niveau d'eau atteints au pied du mur (ref: m NGF, IGN 69) + 25cm. Les bâtiments n'ont pas été inondés**GÉNÉRAL****Code :** RC_Lié_011_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

19/12/2025



Repère au pied du mur du moulin

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation