

Commune : **BREHAN**Rivière : **Le Lié****Moulin de la Fosse à Bréhan****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_Lié_002**Date de mise à jour :** 19/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.65757090 / Y: 48.11568420**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 279341.9 / Y: 6794555.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6575709 / Y: 48.1156842**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite

Vue aérienne du Moulin de la Fosse

**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Côte de crue au niveau du seuil de la porte de la tour + 15 cm**GÉNÉRAL****Code :** RC_Lié_002_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

19/12/2025



Porte de la tour au moulin de la Fosse

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation