


Commune : **LOUDEAC**Rivière : **L'Oust****Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Oust_018**Date de mise à jour :** 24/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:**

Accès à l'ancien moulin de Larlan

**5 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau de crue arrivée au niveau du mur à 79.96**GÉNÉRAL****Code :** RC_Ous_018_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/12/2025




Porte de l'ancien moulin de Larlan

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **LOUDEAC**Rivière : **L'Oust****Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Oust_018**Date de mise à jour :** 24/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:**

Accès à l'ancien moulin de Larlan

**11 juin 1993**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Niveau de hauteur de crue arrivée à 79.96 sur le mur . Niveau équivalent à 1995**GÉNÉRAL****Code :** RC_Ous_018_1993**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/12/2025




Porte de l'ancien moulin de Larlan

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **LOUDEAC**Rivière : **L'Oust****Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Oust_018**Date de mise à jour :** 24/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:**

Accès à l'ancien moulin de Larlan

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Cote de la crue arrivée jusqu'à la 2ème marche de l'escalier m NGF (IGN 69)**GÉNÉRAL****Code :** RC_Ous_017_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/12/2025




Pont proche de la roue du moulin de Larlan

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **LOUDEAC**Rivière : **L'Oust****Ancien moulin de Laran à Saint-Gonnery****4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Oust_018**Date de mise à jour :** 24/12/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:**

Accès à l'ancien moulin de Laran

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Côte de la crue arrivée jusqu'à 20 cm dessous du tablier du pont (ref : m NGF, IGN 69)**GÉNÉRAL****Code :** RC_019_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/12/2025



Pont de Laran

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation