

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet****Sous-sol restaurant au Rendez-vous des pêcheurs****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_BLA_BAUD_BB3**Date de mise à jour :** 04/08/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.11026820 / Y: 47.88296100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 243748 / Y: 6771280.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.1102682 / Y: 47.882961**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche

restaurant au Rendez-vous des pêcheurs

**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Selon le témoignage, seul le sous-sol du restaurant a été inondée, avec 3m d'eau au maximum les 4-5 janvier 2001.**GÉNÉRAL****Code :** BLA_BAUD_BB3_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

restaurant au rendez-vous des pêcheurs

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet****Sous-sol restaurant au Rendez-vous des pêcheurs****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_BLA_BAUD_BB3**Date de mise à jour :** 04/08/2025**Auteur :** SPC VCB**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.11026820 / Y: 47.88296100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 243748 / Y: 6771280.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.1102682 / Y: 47.882961**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche

restaurant au Rendez-vous des pêcheurs

**26 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Selon le témoignage, seul le sous-sol du restaurant a été inondé, avec 3m d'eau au maximum les 4-5 janvier 2001 et 15cm de moins en janvier 1995.**GÉNÉRAL****Code :** BLA_BAUD_BB3_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Pont-Augan, photo aérienne prise le 27 janvier 1995

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet**

Sous-sol restaurant au Rendez-vous des pêcheurs

3Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiars Bretons

Code : RC_BLA_BAUD_BB3

Date de mise à jour : 04/08/2025

Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.11026820 / Y: 47.88296100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 243748 / Y: 6771280.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1102682 / Y: 47.882961

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

restaurant au Rendez-vous des pêcheurs

**28 décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Selon le témoignage, seul le sous-sol du restaurant a été inondée, avec 3m d'eau au maximum les 4-5 janvier 2001 et 50cm de moins en décembre 1999.

GÉNÉRAL

Code : BLA_BAUD_BB3_1999

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

18/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation