


Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN****Portail d'entrée du n°3 Allée du Cheval Blanc**

Commentaires : Ruissellements provenant de la zone commerciale de la Vatine, provoquant inondation des sous-sols, érosion des bas-côtés en terre, charriage de déchets plastiques de la zone de stockage des déchets recyclables de La Vatine.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtièrs Normands**Code :** WEB_S_202212224342**Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.09161578 / Y: 49.46849480**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561633.06 / Y: 6931572.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0916158 / Y: 49.4684948**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de végétation sur portail piéton à 40 cm de hauteur de la margelle.
Vitesse d'écoulement puissante (érosion des bas côtés en terre, portail accès voiture arraché, témoignages, nombreux déchets plastiques provenant de la zone commerciale de la Vatine).
Sous-sol enterré inondé (environ 1m20 d'eau).

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202401045047**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

trace de végétation sur portail piéton à 40 cm de hauteur de la margelle

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDTM 76