


Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN****Porte garage au n°1 Rue de la Fraternité****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202212223711**Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.08809091 / Y: 49.45829030**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561350.06 / Y: 6930443.31**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0880909 / Y: 49.4582903**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401045324**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025



Trace d'eau boueuse sur porte garage à environ 38 cm du sol

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDTM 76