

Commune : **BOIS-GUILLAUME****Mur du hall d'entrée semi-enterré du 104 chemin de Clères.****Commentaires :** Le Chemin de Clères à Bois-Guillaume/Mont-Saint-Aignan puis la rue Verte à Rouen sont des passages préférentiels qui concentrent les ruissellements.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtièrs Normands**Code :** WEB_S_202212231456**Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76

hall d'accès du cabinet médical

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09488372 / Y: 49.45745620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561840.33 / Y: 6930338.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0948837 / Y: 49.4574562**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401031731**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

23/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE RELEVÉS DE LAISSE EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDTM 76