

Commune : **SAINT-PIERRE-DES-IFS**Rivière : **L' Algot****Clôture de limite de parcelle, impasse de la Motte**

Commentaires : D'après le témoignage du propriétaire M. Thomas, le Cirieux dont le lit est perché est sorti depuis l'amont et a débordé en rive droite dans l'intégralité du champs. Sous la violence du flot les piliers ont été déstabilisés et la clôture de limite de parcelle a été couchée en plusieurs points avec un niveau d'eau variant entre 30 et 50 centimètres sur le chemin en fonction des endroits. La bâtisse visible en contrebas sur la photo a été largement inondée (l'eau est entrée par les fenêtres).

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311202424 **Date de mise à jour :** 31/03/2025**Auteur :** valerieUR**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.16950068 / Y: 49.12077050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493413.01 / Y: 6894921.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1695007 / Y: 49.1207705**Code Hydro :** I1380600 **Rive de référence:** Droite

Détail sur poteau de clôture, vue proche.

**25 juin 2019**Altitude calculée de l'eau : **101.99 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D'après le témoignage du propriétaire M. Thomas, le Cirieux dont le lit est perché est sorti depuis l'amont et a débordé en rive droite dans l'intégralité du champs. Sous la violence du flot les piliers ont été déstabilisés et la clôture de limite de parcelle a été couchée en plusieurs points avec un niveau d'eau variant entre 30 et 50 centimètres sur le chemin en fonction des endroits. La bâtisse visible en contrebas sur la photo a été largement inondée (l'eau est entrée par les fenêtres).

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311202424**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025



Vue d'ensemble de la clôture

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Moyenne**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE VISITE TERRAIN POST INONDATION CABINET DH&E - 11/01/2023**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ GPS - 11/01/2023****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Poteau de clôture**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.690 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.99 m