

Commune : **SAINT-DESIR**Rivière : **L' Orbiquet****Cabanon en bois, 97 route de Falaise**

Commentaires : D'après le témoignage de M. Aubrée le propriétaire, le cours d'eau a débordé en limite de sa parcelle jusqu'à l'angle du cabanon en bois (abri des moutons) parce que la buse aval était obstruée.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311212859**Date de mise à jour :** 06/03/2024**Auteur :** valerieUR

Abri à mouton

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.19417437 / Y: 49.12633980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495235.09 / Y: 6895476.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1941744 / Y: 49.1263398**Code Hydro:** I02-0400**Rive de référence:** Droite**25 juin 2019**Altitude calculée de l'eau : **70.91 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : D'après le témoignage de M. Aubrée le propriétaire, le cours d'eau a débordé en limite de sa parcelle jusqu'à l'angle du cabanon en bois (abri des moutons) parce que la buse aval était obstruée.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311212859**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Moyenne**PHEC :** Oui**État du repère :** Moyen**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX PAR LA CABINET DH&E - 12/01/2023**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉ GPS - 12/01/2023****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Angle bois, abri à moutons**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 70.730 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.180 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 70.91 m

Cabanon en bois