


Commune : **SAINT-DESIR**Rivière : **La Touques****Sol au pied du sapin, en bas de la parcelle située 81 route de Falaises**

**Commentaires :** Sur le bas de la parcelle à l'interface entre le plancher alluvial (remodelé) et le pied de versant, le niveau de la crue est arrivé jusqu'au pied du sapin (photo) d'après le témoignage du propriétaire M. Lefevre.  
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux"

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202311235521 **Date de mise à jour :** 12/11/2025**Auteur :** valerieUR**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.20009201 / Y: 49.12943650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495678.98 / Y: 6895805.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.200092 / Y: 49.1294365**Code Hydro:** IO--0200 **Rive de référence:** Gauche

Niveau sur la bas de la parcelle

**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Sur le bas de la parcelle à l'interface entre le plancher alluvial (remodelé) et le pied de versant, le niveau de la crue est arrivé jusqu'au pied du sapin (photo) d'après le témoignage du propriétaire M. Lefevre.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202311235521**Date de mise à jour :** 12/11/2025**Auteur :** valerieUR**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Niveau près du sapin

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX  
EFFECTUÉE PAR LE CABINET DH&E - 12/01/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation