


Commune : **SAINT-DESIR**Rivière : **La Touques****Sol du jardin, 9 rue du Pasteur Orange.**

Commentaires : Limite de débordement du Fossé de Malicorne en rive gauche sur la propriété de Mme Guérin au niveau de la brouette au pied de l'arbre.

Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Fossé de Malicorne, affluent du Cirieux, lui même affluent de La Touques.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiens Normands**Code :** WEB_S_202311235848**Date de mise à jour :** 12/11/2025**Auteur :** valerieUR**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.20095700 / Y: 49.13204320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495752.35 / Y: 6896092.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.200957 / Y: 49.1320432**Code Hydro:** IO--0200**Rive de référence:** Gauche**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol.

Limite de débordement du Fossé de Malicorne en rive gauche sur la propriété de Mme Guérin au niveau de la brouette au pied de l'arbre.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311235849**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

12/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Débordement du fossé de Malicorne

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR DH&E - 17/01/2023**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation