


Commune : **BOIS-GUILLAUME****Mur du hall d'entrée semi-enterré du 104 chemin de Clères.****Commentaires** : Le Chemin de Clères à Bois-Guillaume/Mont-Saint-Aignan puis la rue Verte à Rouen sont des passages préférentiels qui concentrent les ruissellements.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtièrs Normands**Code** : WEB_S_202212231456**Date de mise à jour** : 23/10/2025**Auteur** : RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.09488372 / Y: 49.45745620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561840.33 / Y: 6930338.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0948837 / Y: 49.4574562**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202401031731**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI76

23/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE RELEVÉS DE LAISSE EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDTM 76

Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical