


Commune : **BOIS-GUILLAUME****Escalier d'accès au 104 chemin de Clères****Commentaires** : Escalier devant la porte d'entrée de l'immeuble.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202401034752**Date de mise à jour** : 23/10/2025**Auteur** : RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.09488767 / Y: 49.45741620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561840.51 / Y: 6930334.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0948877 / Y: 49.4574162**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse de crue sur la 1^{ère} marche en partant du bas de l'escalier à 17 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202401035746**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI76

23/10/2025



dépôt de végétation sur la première marche (supérieure à 17 cm)

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDTM 76