


	Commune : MONT-SAINT-AIGNAN	
	Pilier du portail du 21 chemin de Clères	
Commentaires : Pilier droit du portail (en faisant face à la maison).		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côti ers Normands

Code : WEB_S_202401034227 Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur : RDI76




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09407299 / Y: 49.45813280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561783.36 / Y: 6930415.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.094073 / Y: 49.4581328



	4 juin 2022	
	Nature de l'inondation : Ruissellement	Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : laisse de crue à 37 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401034540 Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur : RDI76



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76