

Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN****Sol du garage au n°16 chemin des Cottes****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtièrs Normands**Code :** WEB_S_202401041949**Date de mise à jour :** 23/10/2025**Auteur :** RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.08847459 / Y: 49.45783440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561376.65 / Y: 6930391.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0884746 / Y: 49.4578344**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Laisse de crue à 13 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202401042533**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

23/10/2025



13 cm à partir du sol du garage (témoignage habitant)

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC
SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDTM 76