


Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN****Sol du bas-côté, Route de Maromme, face au n°164****Commentaires** : A proximité de l'allée du Cheval Blanc qui a subi des ruissellements et dans le prolongement du bassin de rétention qui a surversé**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202212222550**Date de mise à jour** : 22/10/2025**Auteur** : RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.09205587 / Y: 49.46871810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561665.57 / Y: 6931596.23**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0920559 / Y: 49.4687181**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires** : Laisse de crue au sol à environ 40 cm du trottoir.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202401042003**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI76

22/10/2025



axe de ruissellement sur la route de Maromme matérialisé par laisse de végétation sur bande enherbée

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDTM 76