

Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN****Talus de l'aire de stockage de l'Hypermarché, proximité Route de Maromme.****Commentaires** : Aire de stockage externe des déchets recyclables (plastiques, cartons), accessible par la zone H de l'aire de stationnement ou par la route de Maromme**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtière Normands**Code** : WEB_S_202212220408**Date de mise à jour** : 22/10/2025**Auteur** : RDI76**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.09478878 / Y: 49.46898630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561864.4 / Y: 6931621.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0947888 / Y: 49.4689863**4 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires** : Trace de végétation sur le talus, à mi-hauteur.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202401052939**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI76

22/10/2025



Laisse de végétation sur la pelouse

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDTM 76