


Commune : **SAINT-DESIR**Rivière : **La Touques****Intérieur du garage au 1 résidence Malicorne**

Commentaires : D'après le témoignage du fils de la propriétaire Mme. Audra, un niveau a été marqué dans le garage (photo). Il a été reprojeté à l'extérieur du bâtiment et confirmé par une photo post crue prise le matin (encart).

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202403132620**Date de mise à jour :** 13/03/2024**Auteur :** valerieUR

Vue intérieure du garage

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.20566586 / Y: 49.13351840**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496101.62 / Y: 6896244.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2056659 / Y: 49.1335184**Code Hydro:** I0--0200**Rive de référence:** Droite**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.51 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : D'après le témoignage du fils de la propriétaire Mme. Audra, un niveau a été marqué dans le garage (photo). Il a été reprojeté à l'extérieur du bâtiment et confirmé par une photo post crue prise le matin (encart).

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202403133159**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉ PAR LE CABINET DH&E - 12/01/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LEVÉ GPS - 12/01/2023****Méthode :** GPS**Description référence du repère :** Marque faite dans le garage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.370 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.51 m

Vue depuis le garage