

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  Commune : <b>SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE</b>   Rivière : <b>La Touques</b>                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Local annexe, 580 route de Livarot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Commentaires</b> : Le site est à l'arrière de la maison, à quelques mètres de la passerelle qui enjambe la Martinière, au bord du chemin qui longe la propriété.<br>Il s'agit d'un petit cabanon en tôles ondulées, dans lequel se trouve un congélateur, sur lequel a été relevé la laisse.<br>Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est La Martinière. | <b>1</b> Repère(s) sur le site |

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GÉNÉRAL</b>                                                                   |  |
| <b>Unité de gestion</b> : Seine aval-Côtièrs Normands                            | Vue depuis la route de Livarot                                                      |
| <b>Code</b> : WEB_S_202407174652 <b>Date de mise à jour</b> : 17/07/2024         |                                                                                     |
| <b>Auteur</b> : SPC.SACN                                                         |                                                                                     |
|  |                                                                                     |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>GÉOLOCALISATION</b>                                             |
| <b>Coordonnées WGS84</b> : X: 0.21195223 / Y: 49.10759300          |
| <b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 496458.35 / Y: 6893346.46 |
| <b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 0.2119522 / Y: 49.107593    |
| <b>Code Hydro</b> : I0--0200 <b>Rive de référence</b> : Gauche     |

|                                                                                                                                                                        |                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                      | <b>12 mai 2024</b> | Altitude calculée de l'eau : <b>57.57 m</b>   |
| Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>                                                                                                             |                    | Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b> |
| <b>Commentaires</b> : La laisse est reportée sur la passerelle (problème d'accès au local).<br>Laisse de crue à 135 cm/sol du support de la passerelle en rive droite. |                    |                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GÉNÉRAL</b>                                                                      | <b>MARQUE</b>                                                                                                            |
| <b>Code</b> : WEB_R_202407170135 <b>Date de mise à jour</b> : 02/02/2026            | <b>Maximum de l'inondation</b> : Oui                                                                                     |
| <b>Auteur</b> : SPC.SACN                                                            | <b>Visibilité</b> : Non <b>État du repère</b> : Bon                                                                      |
|  | <b>Pérennité</b> : Aucune <b>Repère calculé</b> : Non                                                                    |
|                                                                                     | <b>PHEC</b> : Non renseigné                                                                                              |
|                                                                                     | <b>SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020</b>                                                      |
|  | <b>Type de repérage</b> : Campagne de terrain post-inondation                                                            |
|                                                                                     | <b>Organisme(s)</b> : SPC Seine aval - Côtiers normands                                                                  |
|                                                                                     | <b>NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/07/2024</b> |

**Méthode** : Méthode combinée  
**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands  
**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.  
La mesure de la laisse a été reportée sur le support en briques de la passerelle en rive droite, l'accès à l'intérieur du local n'étant pas possible le jour du nivellement.  
Le report a été effectué par le SMBVT (syndicat mixte du bassin versant de La Touques).  
La laisse se situe à 20 mètres d'un pont sur la RD 579 qui s'est mis en charge lors de l'évènement.  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Sol du support de la passerelle en rive droite  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 56.220 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.350 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.57