


	Commune : VIEUX-FORT	
	Ouvrage de franchissement de la ravine Bogard, route de Beaurivage.	
Commentaires : Ouvrage béton, sans garde corps.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Guadeloupe	
Code : WEB_S_202410014532	Date de mise à jour : 17/03/2026
Auteur : DEAL971	




GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: -61.69405090 / Y: 15.94891130	
(RRAF 91)UTM 20N X: 639771.34 / Y: 1763722	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6940509 / Y: 15.9489113	



	26 septembre 2024	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux indiquant un débordement sur la chaussée et témoignage de grillages qui ont été emportés à l'aval du pont.
--

GÉNÉRAL	
Code : WEB_R_202410015640	Date de mise à jour : 17/03/2026
Auteur : DEAL971	



MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Oui	État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune	

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation	
Organisme(s) : DEAL Guadeloupe	