

		Commune : BELLE VIE EN AUGE	Rivière : La Vie
Mur de bâtiment agricole, 705 route de Crèvecœur.			
Commentaires : 705, route de Crèvecœur - haras - bâtiment long, à droite de l'habitation principale lorsqu'on se place dos à la route de Crèvecœur. Le haras comporte de nombreux bâtiments mais les coordonnées indiquées sur la fiche pointent le bon bâtiment. Si on se place face au bâtiment, en ayant la maison principale à notre droite, le site est situé au niveau d'une ouverture, plutôt sur la gauche du bâtiment.			1 Repère(s) sur le site
GÉNÉRAL			
Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands Code : WEB_S_202412204722 Date de mise à jour : 31/12/2024 Auteur : RDI Calvados			
			
GÉOLOCALISATION			
Coordonnées WGS84 : X: -0.01264530 / Y: 49.10883260 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 480074.5 / Y: 6894086.48 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0126453 / Y: 49.1088326 Code Hydro : I13-0400 Rive de référence : Gauche			
		8 décembre 2024	Altitude calculée de l'eau : 10.41 m
Nature de l'inondation : Mixte		Nature du repère : Laisse d'inondation	
Commentaires : Trace d'eau encore visible sur le mur, à l'intérieur du bâtiment. Nous avons mesuré la hauteur d'eau depuis le sol, à l'extérieur du bâtiment. Voir sur les photos: on a prolongé la marque au niveau du muret de briques et fait la mesure au niveau du muret de briques depuis le sol. Distance sol extérieur - trace d'eau = 46cm. Cette mesure de 46cm correspond au milieu de la 3ème brique rouge (visible sur la photographie), en partant du bas. Témoignage oral: le 08/12/24 à 7h du matin, le haras était déjà inondé. Les bâtiments sont restés inondés jusqu'à 17h30 ce même jour.			
GÉNÉRAL			
Code : WEB_R_202412205934 Date de mise à jour : 28/05/2025 Auteur : RDI Calvados			
			
Trace eau visible sur le mur			
MARQUE			
Maximum de l'inondation : Oui Visibilité : Oui État du repère : Mauvais Pérennité : Aucune Repère calculé : Non PHEC : Non			
NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025			
Méthode : Méthode combinée Organisme : SPC Seine aval - Côtièrs normands Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 3 cm. Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Sol au pied du mur. Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal) Altitude de la référence (en m) : 9.950 m Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.460 m Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.41			