


Commune : **SAINT-PIERRE-EN-AUGE**Rivière : **La Dives****Sol de la chaussée, rue du moulin d'Antais.**

Commentaires : Croix rouge peinte au sol, avant le pont à gauche de la rue du moulin d'Antais en venant de la D16. Croix rouge à 1,44m du bord du trottoir du pont.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtièrs Normands**Code** : WEB_S_202501224830**Date de mise à jour** : 28/05/2025**Auteur** : SMBD

Croix rouge peinte au sol avant le pont à gauche de la rue du moulin d'Antais / Vue large en venant de la D16 (Source DDTM14)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -0.02650648 / Y: 49.03035870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 478728.69 / Y: 6885403.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.0265065 / Y: 49.0303587**Code Hydro**: I1--0200**Rive de référence**: Droite**10 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **24.57 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol peinte par une croix rouge sur le bitume à gauche de la route en venant de la D16. Laisse à 144 cm depuis le trottoir amont du pont.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202501225500**Date de mise à jour** :**Auteur** : SMBD

28/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

marque peinte croix rouge au sol à 144cm du bord du trottoir (source DDTM14)

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

Méthode : Méthode combinée**Organisme** : SPC Seine aval - Côtièrs normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 24.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 24.57 m