

Commune : **SORNAY**Rivière : **L' Ognon**

Banne maison individuelle vers le pont RD187

Commentaires : Repère de crue identifié par le bureau d'études Beture-Cerec en 1999 pour le compte de la DDT70.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_1

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.70457610 / Y: 47.26739160

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 904454 / Y: 6688732.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7045761 / Y: 47.2673916

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite


1983
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**
Commentaires : Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que 27cm ont été observés dans la maison (la mesure de l'altitude est cependant conservée)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_1_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère