

|                                                                                   |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  | Commune : <b>COURCHAPON</b>    | Rivière : <b>L' Ognon</b> |
|                                                                                   | <b>Moulin de Courchapon #3</b> |                           |

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_11      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.74394740 / Y: 47.26379130  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 907443 / Y: 6688436  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7439474 / Y: 47.2637913  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Gauche



Photo du site

|                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2010</b>                                                                                       |
|                                                                                   | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Photographie</b> |

**Commentaires :** L'eau à dépassé de 2-3m le prolongement de la rampe Ouest du pont, vers le Nord (photo du syndicat Ognon)

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 25OGNDT25\_R\_11\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25