

Commune : **COURCHAPON**Rivière : **L' Ognon**

Maison à proximité du Moulin de Courchapon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_13

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.74455540 / Y: 47.26274100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 907493 / Y: 6688321

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7445554 / Y: 47.262741

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche


2010
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**
Commentaires : 30cm env. Observés à l'angle Nord-Ouest de la maison, soit de l'eau jusqu'au niveau du puits et de l'arbre dans le jardin

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_13_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25