



Commune : **EMAGNY**

Rivière : **L' Ognon**

bâtiment sanitaires du stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_51

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86543460 / Y: 47.31478570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916418 / Y: 6694423

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8654346 / Y: 47.3147857

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le niveau d'eau approche de 3cm le sommet de l'ouverture sur le bâtiment sanitaires du stade.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_51_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère