



Commune : **EMAGNY**

Rivière : **L' Ognon**

Muret à côté du parking du centre (rue de Moncley)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_57

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86853230 / Y: 47.31450200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916653 / Y: 6694400

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8685323 / Y: 47.314502

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : 12 cm d'eau au niveau de l'ouverture du muret

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_57_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25