

Commune : **PIN**Rivière : **L' Ognon**

Pont sous la RD11 (grande rue)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_62

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86645450 / Y: 47.31676930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916487 / Y: 6694645.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8664545 / Y: 47.3167693

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1953**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Au niveau de la première arche du pont côté Pin, face amont. L'eau approche l'arche de 25cm (tablier du pont moins 1,3m). photo du journal La République 11 au 14 juin 1953 (Archives Départementales du Doubs)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_62_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné




Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25