

Commune : **PIN**Rivière : **L' Ognon****Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment****4**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_64**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.86722320 / Y: 47.31727280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 916543 / Y: 6694704**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8672232 / Y: 47.3172728**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**18 décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Hauteur de 109 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une réglette en bois). Ce niveau correspond approximativement (à 2-3cm près) au sommet du muret de clôture situé devant la propriété. Hauteur relevée le 18 décembre 1982.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_64_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

	Commune : PIN	Rivière : L' Ognon
	Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment	


4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_64 Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728

Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite



Photo du site

	Février 1990	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
	Commentaires : Hauteur de 81 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règlette en bois).		

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_2 Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25

Commune : **PIN**Rivière : **L' Ognon**

Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_64

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Hauteur de 55 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règle en bois).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_3

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère


Commune : **PIN**Rivière : **L' Ognon****Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment****4**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_64**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.86722320 / Y: 47.31727280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 916543 / Y: 6694704**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8672232 / Y: 47.3172728**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**26 mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Hauteur de 48 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règle en bois).**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_64_4**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES
SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA
DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère